

Taladro / destornillador Stanley SBD20D2K

Calidad de construccin

Despus de un par de meses, el mandril se solt. No reparan en garanta, dicen: desgaste natural, cambio de caja de cambios por dinero. El precio de la emisin es de ms de 7000 rublos.!!! Con una vida til declarada de 5 aos. Adems, las bateras no son adecuadas para otras herramientas de la misma marca.