

Placa base ASRock X570 Steel Legend

No es un gran inconveniente, pero a las, la placa con el logo en el radiador se ha despegado, no da mucho miedo y es casi invisible, pero queda un sedimento desagradable.

1. Una vez al mes o dos, las unidades SATA se caen. Son los discos duros SSDm2 los que funcionan bien. No entiendo con qué está conectado esto, no encontré ninguna información o problemas similares. Verifiqué todos los conectores SATA en la placa, verifiqué la fuente de alimentación, todo está bien. La PC puede encenderse sin uno o dos discos duros. En la BIOS también desaparecen los discos y el reinicio no ayuda. Lo único que ahorra es un apagado completo de la placa durante 10 minutos. Después de eso, los discos comienzan a detectarse y funcionan de manera estable durante otro mes o dos.

2. La placa no tiene un conector de cable TypeC desde el frente de la caja. Por lo tanto, solo puede usar la salida TypeC en la parte posterior de la placa, no puede conectar la carcasa TypeC.

3. Software muy estúpido y torcido para configurar la luz de fondo y la velocidad del ventilador. A veces simplemente no comienza con un error y, a veces, la luz de fondo personalizada no se guarda.