

Placa base MSI X570-A PRO

No existe tal cosa.

No ve la segunda tarjeta de video y no ayuda a bailar con panderetas. Adems, la BIOS tarda una eternidad en cargarse. No malgastes tu dinero y tu tiempo

Se quem la primera vez que lo encendiste.

No es una decepcin, solo un pequeno "pero". Al principio, el conjunto de chips se calent hasta 54 grados, pero al configurar manualmente la velocidad del tornillo del conjunto de chips al 60%, y despues de instalar dos placas giratorias frontales simples en el gabinete, la temperatura baj a 46 grados.

Desafortunadamente, esta placa base logr para hacer todo, rompi el puerto lan, los cables sata se apagaron, destruyeron dos memorias RAM y atascaron las patas del procesador

Diseo simple