

RAM Patriot Memory PVB416G400C9K

xmp 4400 no se inici, tuvo que ser overclockeado manualmente

No

No

Perfil XMP 3600 con el tiempo declarado cl17 no se inici en mi gigabyte x570ud, solo cl18

Matrimonio.

Hmp no se inici, todo se hizo manualmente...

Parece un peine

no

Aceleracin

No notado todava.