

Cap VENTOLUX Garda 60 WH 750 SMD LED

Hace mucho ruido durante el funcionamiento. Esto se nota especialmente en la segunda y tercera velocidades. Adems, segn tengo entendido, una parte importante del ruido lo crea una salida de aire de aluminio corrugado. Creo que con el tiempo tendr que reemplazarlo por uno liso.

El costo de los filtros de carbn es molesto, por supuesto.