

Placa base MSI B450-A PRO MAX

Controlador de Internet: desconexiones frecuentes, errores de RAM

Sonido! (Descrito en los comentarios)

-Diseño discreto (la placa es de color marrón oscuro, los disipadores de calor se ven regular) -No hay conector para A-RGB, no puede conectar la luz de fondo direccionable y controlarla. Solo 4 pines debajo de RGB: la ubicación de la ranura M.2 es desafortunada, está ubicada sobre la tarjeta de video, por lo que se calienta más

No están allí

fuera de la caja, la memoria no arrancaba a 3200 MHz, tuve que actualizar la BIOS

Falta de Wi-Fi

Apariencia simple.

La frecuencia máxima de reloj de la RAM es 4133 MHz, está escrito en el sitio, y si lo compras dice 3466 MHz en la caja

En principio no noté mucho en 6 meses de uso.

uno. Falta de luz de fondo (no me importa)

A menudo veo la falta de luz de fondo en las deficiencias

sin embargo, no está aquí. Pero si la necesitas entonces puedes pagar un poco más y tomar un juego o Tomohawk. Necesitaba circuitos de energía de calidad y confiabilidad, siempre que todo funcione.