## Placa base MSI B450-A PRO MAX

Controlador de Internet: desconexiones frecuentes, errores de RAM

Sonido! (Descrito en los comentarios)

-Diseo discreto (la placa es de color marrn oscuro, los disipadores de calor se ven regular) -No hay conector para A-RGB, no puede conectar la luz de fondo direccionable y controlarla . Solo 4 pines debajo de RGB: la ubicacin de la ranura M 2 es desafortunada, est ubicada sobre la tarjeta de video, por lo que se calentar ms

No estn all

fuera de la caja, la memoria no arrancaba a 3200 MHz, tuve que actualizar la BIOS

Falta de wi -fi

Apariencia simple.

La frecuencia mxima de reloj de la RAM es 4133 MHz, est escrito en el sitio, y si lo compras dice 3466 MHz en la caja

En principio no not mucho en 6 meses de uso.

uno. Falta de luz de fondo (no me importa)

A menudo veo la falta de luz de fondo en las deficiencias sin embargo, no est aqu. Pero si la necesitas entonces puedes pagar un poco ms y tomar un juego o tomohawk. Necesitaba circuitos de energa de calidad y confiabilidad, siempre que todo funcione.