

Altavoz porttil Hopestar A6

Tablero BMS que no permiti que la columna funcionara durante ms de media hora (todava de la caja). El engao del fabricante sobre la capacidad (declarada 6000mA, de hecho 3000mA) a veces se hunda, como resultado, la placa del amplificador grua, y no se pueden conseguir en ninguna parte, ya que los chinos hicieron todo por s mismos.

Por ese dinero, cules podran ser las desventajas....

Plstico barato, inestable en una superficie irregular, el indicador de carga es basura (muestra el 100% en solo media hora de carga, despues de eso se carga durante otras 4-5 horas) .