

Estabilizador de tensin Eleks Herz U 16-1/25 v3.0

No

Ahora sobre las deficiencias. Hay un ligero olor a aceite de transformador. Pero este fenmeno eventualmente debera desaparecer. En mi caso, esto no es critico. Tambin ten en cuenta que tendrs que reemplazar las bombillas convencionales por bombillas LED. Hay un ligero parpadeo. Pero esta propiedad es para todos los estabilizadores triac-tiristores. La alineacin ocurre abruptamente. Eso es todo