

Regulador de voltaje Eleks Herz U 16-1/40 v3.0

No

Ahora sobre las deficiencias. Hay un ligero olor a aceite de transformador. Pero este fenómeno eventualmente debería desaparecer. En mi caso, esto no es crítico. También ten en cuenta que tendrás que reemplazar las bombillas convencionales por bombillas LED. Hay un ligero parpadeo. Pero esta propiedad es para todos los estabilizadores triac-tiristores. La alineación ocurre abruptamente. Eso es todo