

Auriculares A4 Tech Bloody G520

el cable es slido despus de un ao. pequenos cables se rompen.

Un ao despus se rompieron. Cables muy finos en el interior.

Ondulaciones

Defecto en el auricular izquierdo