

Placa Hansa BHGW63111035

La distancia entre los quemadores no es suficiente, por decir lo mínimo. El revestimiento del círculo de metal en el quemador grande se despegó rápidamente. ¿vidrio en los quemadores?!

Después de un año de funcionamiento, 2 electrodos de encendido fallaron. El control de gas a veces es aburrido en el quemador WOK.

1. antes yo viva en una casa con cocina eléctrica, había vitrocerámica, entonces, con la misma potencia declarada, la potencia real del panel de gas es mucho menor, es decir En pocas palabras, se calienta mucho peor. 2. Para encender un quemador pequeño (de café), debe mantener el autoencendido durante 45-60 segundos o repetir la operación varias veces. 3. Los reguladores (interruptores) en el panel son removibles, lo cual en sí mismo es bueno, facilita el proceso de lavado, pero aquí tengo uno de los interruptores roto, cayendo al piso. Es bueno que no esté roto, sino solo un trozo de plástico en el borde, porque no está claro dónde se puede comprar un interruptor roto.

Debido al control de gas, no siempre es posible encenderlo rápidamente. Tienes que golpear el mango, luego se enciende inmediatamente

No hay ninguno

a veces se enciende fuerte, a veces se tarda un minuto en encender el quemador, pero por lo general todo funciona bien y el quemador se enciende en un par de segundos

1. antes yo viva en una casa con cocina eléctrica, había vitrocerámica, entonces da la impresión de que con la misma potencia declarada, la potencia real del panel de gas es mucho menor, es decir En pocas palabras, se calienta peor. 2. Para encender un quemador pequeño (de café), debe mantener el encendido automático encendido durante 45-60 segundos. Los reguladores en el panel son removibles, lo cual es bueno en sí mismo: facilita el proceso de lavado, pero aquí uno de los interruptores se rompió y cayó al piso. Menos mal que no es gran cosa, solo un trozo de plástico en el borde

Durante más de un año de funcionamiento, no se han dado cuenta.

Al principio no pude acostumbrarme al autoencendido, tuve que mantener presionada la perilla durante mucho tiempo, luego me acostumbré.

No hay ninguno

ajuste la reducción de fuego no funciona

Llevo una semana usandolo No veo ninguna desventaja.

matrimonio en la compra, la base de metal de uno de los quemadores se tambalea ligeramente, y todos los tornillos estaban completamente atornillados, el desmontaje-montaje no ayudó, no es un inconveniente significativo, estropea el interruptor un poco. el gas no se enciende inmediatamente, pero este es un problema común para el control de gas, es un poco estrecho, pero nadie prometió nada más

no se lava solo)))))))))

1. El blanco no es cristal, da un tono frío de azul como el hielo. 2. A veces, debe corregir la presión de una manija en el extremo derecho para que el encendido eléctrico comience a funcionar, esto se debe a la inclinación de la manija, si presiona verticalmente hacia abajo, entonces no hay efecto. No es crítico, pero dice mucho sobre la calidad. 3. Al comprar, encontré un matrimonio en la parte delantera en forma de xido incrustado en el vidrio en 2 lugares simétricos, presumiblemente del contenedor de envío. Posteriormente, no fue posible limpiar este matrimonio, pero tampoco me esforcé demasiado, tal vez si se lija, lo haré. En este tamaño del panel, algo inevitable.

debido al control de gas, los quemadores no se encienden de inmediato, debe hacer varios intentos.