

# Microondas Panasonic NN-SM221WZPE

Asamblea Bielorrusia.

No

La asamblea es terrible. Curva, oblicua, defectuosa. No hay diseo en absoluto. Hola de los aos 80. Solo en la foto es como "elegante", pero en realidad es como debajo de un hacha. Hay un espacio en la parte superior entre la puerta y el cuerpo (en el lado de las bisagras), no hay ninguno en la parte inferior. La esquina izquierda de la caja est ms alta que la derecha (en la tienda not esto, pero pens que era necesario, el diseo probablemente sea as), los bordes afilados del vidrio, sobresale una especie de punta o rebaba en la parte inferior izquierda, donde la parte inferior (hecha de esmalte blanco) dej la pared con un tornillo presionado para que se arqueara. Mir en las tiendas: otras estufas no tienen tal desgracia. La parte inferior est "golpeada", colgando a la izquierda como una ubre. Hay un espacio entre la parte inferior y la pared lateral! Cuando termina el calentamiento, se escucha un sonido tan desagradable que se desvanece y muere. Y escucharlo todos los das? Iluminacin dbil. Es una pena, no puedo publicar fotos aqu...

Es difcil configurar el tiempo para periodos cortos, la cmara est un poco oscura.

Es difcil configurar el temporizador para menos de un minutoEl revestimiento interior es difcil de limpiar

no

El botn de apertura de la puerta est apretado. Tienes que hacer ms esfuerzo para presionar que otros microondas con un sistema de apertura de puerta similar.

Precio =(

Por este precio, puedes decir que no lo son.

El producto que se est calentando es difcil de ver (ventana oscura y luz dbil adentro) No se puede ver cuando el queso comienza a derretirse.

An no lo he encontrado

Las patas de la izquierda no estn ubicadas en la misma lnea - para aquellos que van para instalarlo en soportes colgantes, debe calcular con mucha precisin la distancia entre los soportes. Las patas son realmente "resbaladizas": se arrastran sobre una superficie lisa. El mango del temporizador est suelto, una pena! hizo un buen modelo, y la fijacin de la manija del temporizador no se pudo realizar

con normalidad.

Se arrastra sobre la mesa

Los espacios de las juntas son diferentes, la manija del temporizador retrocede y, por lo tanto, no es muy informativa. El ruido del ventilador no diría que es más silencioso que un LG de 10 años. Una bombilla podría ser un poco más brillante.