

Mquina de coser / overlock Minerva M320

Sin inconvenientes

No lo suficientemente potente para cargas largas

A veces el hilo se enreda en la parte inferior, pero muy rara vez, sensible a los hilos, funda blanda.

costuras lentamente), pero este es probablemente el problema de todas las mquinas domsticas

Todava no lo he encontrado

Carril de alimentacin de tela Silumin

????? No es posible descifrar inmediatamente el autocargador de subprocesos, de hecho, todo es simple!