

Supervisor Philips 275E1S

Hay un pequeño espacio entre el marco inferior del monitor y la pantalla, los bordes de la película mate son visibles en las esquinas, los puertos están mal ubicados (no coloque cerca de la pared ni compre cables con L conectores en forma de V). Indicador parpadeante en modo no apagar el modo de espera

No hay tales preguntas.

Sin problemas

Sin problemas

S, en mi opinión, no hay problemas .

Actividad del soporte no ajustable, excepto una pantalla completamente negra

- Falta de rotación de la pantalla (solo hay una inclinación de -5 a 20 grados)- Soporte alto no ajustable- Ligero deslumbramiento en los bordes (2da foto, la enfermedad de todos los Philips), no se nota en tareas normales

No lo encontré.

diseño del stand

S, hasta ahora, sin problemas

bueno, tal vez el diseño, pero no es para todos

No hay ninguna

S, hasta ahora no hay preguntas