

Fuente de alimentacin Zalman ZM500-XE

Despus de 4 meses, comenz a emitir un sonido de alta frecuencia durante el funcionamiento. No es posible trabajar ni siquiera durante un ao, el bloque debajo de la mesa.

No

Completamente todo, ultrasonido fuerte, comenz a chirriar y silbar al tercer da! Bajo la garanta dijeron que el diagnstico fue de un mes, y dijeron que si el defecto es benigno, entonces no lo cambiarn!

No hay deficiencias! Solo hay una inconveniencia, pero esto no se aplica a la fuente de alimentacin. Asegrese de restablecer la configuracin del BIOS extrayendo la batera e insertando una nueva y configurndola. Esto es para actualizar el sistema de voltaje en todo el equipo de PC.

Por ese precio, la mejor oferta.

Por ese dinero - no.