

Wi-Fi adaptador Mercusys MW150US

se sobrecalienta constantemente y, como resultado, baja velocidad y grandes prdidas de paquetes, seal dbil

no se conecta a un ancho de canal de 40 Hz. SIEMPRE configure solo 20 MHz en la configuracin del enrutador seal dbil si usa la PC como punto de acceso (la seal cae al mnimo a travs de una pared gruesa, el video no carga en 1080p)