

Horno Electrolux SurroundCook EZB 53430 AW

Hornea fuertemente por un lado porque el calentador y el ventilador soplan ms por un lado! El otro lado siempre est hmedo! El horno est defectuoso! El convector se coloc torcido por error, o alguien no tiene cerebro! matrimonio. Le cremos a nuestro maestro.

Las manijas-reguladores empotradas de moda en la posicin extendida se tambalean un poco y de alguna manera no inspiran confianza ni sensacin de confiabilidad. El esmalte es fcil de limpiar, no es fcil de limpiar, parece que esto generalmente es una tontera de marketing. Todas las huellas dactilares y cualquier mancha en general se notan mucho en el cristal de la puerta.

Por este precio (lo cog de promocin por 15t) no hay ningn defecto.

Es difcil desmontar la puerta, el los pestillos son demasiado duros para romperlos, pero tal vez an no he llenado mi mano .. .

A menos que el aire de la ventilacin en el frente salga caliente durante la coccin y el vidrio se caliente.