

Vivienda Gamemax Expedition RD

Calidad de construcción mediocre (Todo tipo de chirridos, soplamos bastante mal).

El flujo de aire es 2/10, har un agujero en el frente y pondr un ventilador. =>

AIRE MUY MAL AIRE (solo si quitas el vidrio, pero entonces tiene sentido?), es inconveniente colocar cable, sin patas (solo metal)

Bueno, tal vez solo el hecho de que solo hay 1 USB 3.0, pero no importa porque el cuerpo es como un dios.

La pared transparente est hecha de plexigls y no de vidrio, por algunos menos y por otros ms, pero se puede rayar fcilmente.

Sin patas de goma, mala ventilacin, mucho ruido, porque de pintar, algo no encaja, algo cuelga

mala ventilacin, hay un RX570 de Asus bastante fro, sin ventanas laterales pierde instantneamente 10 grados.luego, en la ventana misma, se rompieron varios dientes y tuve que romper uno yo mismo, despues de lo cual el comienzo normalmente se fij.