

Carcasa Gamemax G561-W

Inconvenientes en el montaje

Debido a la ventilación de la carcasa, el ruido de la luz del ventilador se desajustaba, no brillaba en el aire. Las pastillas están lo suficientemente llenas, deben limpiarse regularmente.

Ubicación inferior de la fuente de alimentación, sin conectores HDD

El vidrio no es tan caliente, pero no es el más grueso, pero en principio la rigidez de las normas. Así que incluso percibo la "sutileza" condicional como un plus, porque el peso es menor.

El material del cuerpo es muy fino, el ojo de buey está hecho de un cristal muy malo, como el cristal del panel frontal. Un lugar para HDD de 3,5 mm. Como tengo 2 discos duros y un SSD, se puede atornillar el SSD a la caja, y HDD, solo poner uno y poner el otro encima.