

Chasis Deepcool Matrexx 55 ADD - RGB WH

1. Metal fino 2. No hay ventiladores preinstalados 3. Salaski de metal para HDD sin inserciones de goma. Toda la vibración creada en la carcasa se transferir al disco duro, lo cual no es bueno 4. Hay que sacar los tapones traseros. Podríamos poner corderitos ahí para desarmar e instalar tapones

Esto no es vidrio curtido (no propiamente) y más que no hay controlador Rgb. relacionan con la estructura interna de la caja 1. Metal delgado. 2. Los tapones traseros se rompen 3. Patines de hierro debajo de la unidad de disco duro 4. Algunas canastas debajo de la unidad de disco duro 5. Me gustara ver el botón Restablecer en la esquina izquierda.