

Horno Gorenje BO 647 A20 WG-M

Gestin deficiente. Es muy difcil ajustar la hora, el sensor tiene errores constantemente. Debe configurar el programa y presionar la confirmacin con el botn tctil de inicio. China barata para buggy.

Superficie de vidrio marcada de la puerta "junta los dedos". Los botones tctiles son "apretados", es decir, no siempre funcionan desde el primer toque. Pero para aquellos que trataron con telfonos inteligentes chinos, esto no es un problema)))