

Mquina de coser / overlock Janome Juno 523

BAJO PESO - la mquina carece de estabilidad.BAJA POTENCIA DEL MOTOR - la mquina resbala en tejidos densos.No hay apagado del transporte inferior (antes) - reemplazado por una placa para zurcir y bordar. Un plato muy incmodo - pequeno, mal fijado y generalmente de plstico muy fino (se rompe pronto).

Nada, la mquina es maravillosa

Pequeo juego de patas extra

((

no duro estuche

Solo que no hay estuche

no

no

no

no hay ninguno

Es una pena que no haya estuche de almacenamiento...

El nico inconveniente es que los soportes de rosca son cortos Si enrollas la bobina rpidamente, un carrete de hilo cae desde arriba! Acolch la bicicleta en 4 capas con un pie mvil!