

Soldador Kaiser MMA-280 Home Line

La intensidad de la corriente en el indicador no se corresponde con la realidad

El portaelectrodos se cort el primer da y se hizo la pinza de tornillo, normalmente tambien se mejor con la instalacin de esponjas de cobre!!!Y en la descripcion 100% cobre y hay cobreado realmente cable