

Carcasa Corsair 780T CC-9011059-WW

las cubiertas laterales son un poco delgadas, la luz de fondo est encendida excepto el botn de reinicio

Es difcil encontrarlo en tiendas rusas

- El precio, creo que este estuche no vale la pena. Por qu? Describo ms.- Metal delgado, paredes laterales, marco interno, todo se dobla cuando se presiona con un dedo, el panel lateral con una ventana generalmente se dobla por su propio peso.- Plstico, muy frgil. - Las almohadillas para SSD y discos duros son las peores que he visto. Comenzando por la calidad del plstico y los mtodos de fijacin, terminando con la apariencia y falta de aislamiento de vibraciones. - Los cables del panel frontal son de "roble", se comportan en interiores, como auriculares chinos en el fro. Puede romper fcilmente el ncleo.- Ventiladores, no se les puede llamar silenciosos, ms la falta de aislamiento de vibraciones.- Ajuste de piezas. Brechas completamente diferentes donde sea que puedan estar. - No est pensado el uso de espacio para asientos para ventiladores adicionales. De arriba solo se pueden instalar 2, aunque el lugar permite colocar 3. Lo mismo con el panel frontal, normalmente solo caben dos, pero en la parte de abajo solo hay agujeros para un 120, aunque el lugar permite colocar 140 , e incluso ms de uno.- Equipo. Un libro, 4 lazos ordinarios, alrededor de 50 pernos, la mitad de los cuales no le sern tiles, y un soporte para la placa base. Eso es todo.- Si realmente encuentra fallas, incluso las bandas elsticas para colocar los cables no estn cortadas de manera uniforme, y los orificios para las mangueras SVO deben cortarse (ni siquiera romperse).

Paredes delgadas a veces transmitir vibraciones. Plstico ligeramente dbil. Requiere un manejo cuidadoso. Recortes de abanico irregulares. Los kits de montaje de ventiladores transmiten vibraciones.