

Carcasa Thermaltake Core P5 CA-1E7-00M6WN-01

Simplemente no existen!

El extensor PCI est defectuoso, y esto es un gran inconveniente, ya que debe pedirlo por separado o devolver el estuche, y no es un hecho que habr un cable normal en otra caja Es bueno que parece que hay extensiones de Noname, pero no s si funcionarn normalmente, porque no lo revis, en general me compr hemorroides adicionales, por lo que el puntaje es 2.

1 . El peso. Pedazo de hierro. Hierro. Hierro fundido puro. De ah el precio sensato: no se molestaron con el aluminio y lo fabricaron del mismo material que los vagones de tren.2. Algunos orificios para tornillos no estn roscados y deben cortarse a mano. Antes de atornillar este o aquel componente, le aconsejo que primero cebe con cuidado los pernos y los apriete, luego fije lo que necesita ser atornillado.3. No se incluye vidrio, sino policarbonato. Por un lado, esto hara que la construccion fuera completamente insoportable, por otro lado, el policarbonato se raya fcilmente (muy fcil, demasiado fcil) y el polvo se deposita muy bien sobre l.4. Instruccion. Ella, de hecho, no lo es. Sin tener ninguna experiencia significativa en el montaje de una PC, tuve que romperme la cabeza en algunos lugares y recurrir a mtodos cientficos. Un dolor de cabeza particular con los aparatos ortopdicos en la parte posterior: algunos tuvieron que quitarse 2 veces durante el proceso de ensamblaje. Por supuesto, a veces debido a mi propia estupidez, tuve que dar la vuelta.5. Es posible que algunos agujeros no coincidan bien, tuvo que experimentar.6. Al elegir una fuente de alimentacin, preste atencion a la longitud de los cables incluidos algunos conectores estn muy lejos. tienes que tirar a travs del espacio interno de la caja, sin pasar por las llaves.7. Ellos dicen, A menudo, el cable PCI-E suministrado para una tarjeta de video est defectuoso.8. Un diodo azul endiabladamente brillante en el botn de encendido, que brilla no solo en el exterior, sino tambien en el interior de la carcasa.9. La resistencia a la torsin con la tapa trasera quitada deja mucho que desear: tenga cuidado al mover un sistema a medio ensamblar.

1. Refrigeracin mediocre 2. No hay espacio para un CD-ROM