

Vivienda be quiet! Dark Base Pro 900 BGW12

Me despert hoy con el pensamiento de que no todo es tan color de rosa con hidropesa en este caso (de nuevo, esta es mi opinin personal). Tengo un radiador en la parte superior (kraken x62) reventado. Tuve que quitar la bandeja de la unidad. Beats en el techo y sale por los agujeros (malla negra) adems tambien puse al final del techo (encima del procesador, donde los alemanes hicieron agujeros ms grandes en el techo) otro 140-ku, que quita el aire que golpe el techo pero no se fue todo est pensado, pero ... Me parece que debido al impacto en el techo, el aire an regresa, calentando el radiador.