

# Horno Whirlpool AKP 460 NB

El servicio, el equipo en s, las funciones declaradas y no operativas.

no confiable, la calidad no corresponde a la marca.

Tanto el ventilador de conveccin como el ventilador de enfriamiento no se distinguen por una disposicin silenciosa, sino contra el fondo general de la cocina, en la que a menudo enciendo el televisor, no se destacan especialmente.

parte delantera marcada, panel de control tctil endeble

engao del fabricante en lugar de tres vasos, en realidad son dos y el mximo la temperatura no es de 300 grados.\*| Lo unico que no me gusta es como caminan, o sea, meten, sacan las bandejas, no se consigue un movimiento suave, hay que esforzarse, pero esto es un poco, solo necesitas acostumbrarte. Y tambien result que la temperatura mxima es ms baja que la de mi vieja estufa de gas, por suerte, las galletas favoritas de mi esposo estn al mximo,