

Horno Whirlpool AKZM 784 NB

Exactamente dos años después, el vidrio exterior de la puerta del horno explotó, no estalló, no se agrietó, sino que se hizo añicos por toda la cocina. Por suerte no había nadie cerca en ese momento. Recogí pequeñas partículas afiladas, muy pequeñas, repetidas por toda la cocina. Si hubiera alguien en la cocina, habría recibido numerosas heridas.

Iluminación débil. Aunque el punto aquí no es solo la potencia de la bombilla, sino también el hecho de que la cámara no es muy claramente visible debido al patrón en la puerta

no

Las temperaturas declaradas son ridículas para los pollos