

# Wi-Fi adaptador TP-LINK Archer AX50

No lo encontr.

No

Result que este router no funciona muy bien, o mejor dicho, no funciona bien segn el L2TP (Beeline) tipo de conexin. Esto fue lo que me dijo el soporte tcnico de tp-link cuando les pregunt por qu la velocidad alcanza un mximo de 40-45 mb/s. Tambin me aconsejaron que descargara/instalara el firmware beta, lo cual hice, pero no sirvi de nada.

Me gust todo, solo se calienta decentemente, me gustara tener un ventilador incorporado u organizar algunos tipo de enfriamiento. Hasta ahora, esto no se manifiesta en nada, pero quin sabe qu resultar en