

Baera Jacob Delafon Biove 170x75

Sin revestimiento antideslizante

No detectado

El hierro fundido es delgado, se enfría rápidamente. El recubrimiento se aplica mal, la luz sobre él se refracta en forma de hematomas. Aparentemente, el esmalte de este baño inicialmente tiene una estructura porosa, por lo que absorbe todo a la vez. No utilice detergentes agresivos. No he visto esto ni siquiera en bañeras gastadas de 20 años.

No observo

No lo encontré.