

Horno Beko BIM 24301 WCS

El color no es del todo blanco, la pintura se aplica en la parte posterior del vidrio, porque el horno tiene un tinte ligeramente grisceo. El vidrio de la puerta se calienta, aunque hay tres de ellos. El brillo de la pantalla en un da soleado es dbil. , el motor de conveccin est zumbando, ms precisamente, no es el motor en s el que zumba, sino la pared trasera cerca del motor, los maestros no lo saben. eso, estpidamente cambian el motor y se encogen de hombros. Reemplazar el motor no hace nada, esta es la jamba del fabricante. dos veces, pero creo que puedes deshacerte de l por completo.