

Vivienda Aerocool Sentinel

No era conveniente alimentar el procesador desde la fuente de alimentacin

Solucin endeble, incomprensible con botn de "reset", sin ajuste de tornillos

Nada negativo

no

no

no