Placa base MSI MEG X570 UNIFY

No encontr ninguna deficiencia, pero hay una bagatela: cuando enciendes la PC, el ventilador del chipset sopla como un secador de pelo durante un par de segundos (esto, por cierto, tambin es til, lo explicar ms adelante)), y luego - silencio. Y una cosa ms: si deja encendido el protector contra sobretensiones y la PC est apagada, cuando la encienda, puede aparecer un error y (atencin!) El ventilador del chipset no har ruido. La solucin es simple y correcta: apag la PC, apag el filtro. En realidad, eso es todo. No encontr ningn problema tenico en soldadura, montaje.

No encontr ninguna deficiencia