

Auriculares Dali IO-6

Fuera de servicio

Pasando al modo de espera cada 10 minutos. aquellos. no se encender hasta que presione el botn. Durante las conferencias de zoomskype, los auriculares no son conscientes de que se estn utilizando y tambien entran en modo de espera. No se puede utilizar como auricular. solo escucha msica.

El firmware es terrible, el firmware no se puede actualizar. Los auriculares tienen apagado automtico que no se puede apagar, no perciben el sonido de varias aplicaciones y el sonido finalmente desaparece en la PC (posiblemente tambien en dispositivos mviles), si se usa como auricular en la PC, entonces funciona el temporizador de apagado automtico.

no not