

# Lavadora LG AI DD F4V5VS0W

Ante no haber sido posible conectar la máquina a WiFi (LG ThinQ restablece la conexión), al girar a 1000 rpm, comenzó a temblar violentamente... Tal vez el accionamiento directo del motor al tambor no es bueno para ella.

No lo encontré.

tembala al girar