

# Vivienda Aerocool Python

-las ranuras en la parte posterior estn dobladas-los botones se presionan incluso si no se hacen clic-si presiona en la placa con conectores, se dobla hacia abajo-la fuente de alimentacin tiene muy poco espacio para los cables - debe tomar uno pequeo - tambien hay poco espacio en el lado del broche oculto - tornillos no fuertes que sostienen la tapa trasera - separadores mal atornillados que sostienen el vidrio (desatornill accidentalmente uno junto con el enfrentamiento) - el asus rog no sincroniza la luz de fondo con mi placa base - un LED de encendido muy brillante (ilumina casi toda la habitacin) - de hecho, hay 2 conectores para ssd, 1 hdd y 1 hdd / ssd

El cable de 1 pulgada tuvo que arrastrarse a travs de toda la placa base El segundo cable para la luz de fondo no encajaba en su lugar (los agujeros para las agujas tambien estn pequeo)

Bueno, ya entiendes, caractersticas de ingeniera en forma de una cerca cubierta de vidrio en un lado - respeto, el gabinete no es el ms ventilado, Tienes que entender esto) No hay filtros de polvo en el frente, pero realmente me gustara (

No lo encontr

No

Metal delgado, ventilacin media (definitivamente no para componentes calientes) , Los ventiladores de Molex son ruidosos, no muy ale. Convierta la msica al 9v original para cambiar la envoltura. (En mi placa base no hay ARGB keruvannya con una luz)

no

no

Muchas personas escriben eso el caso esta mal volado pero en lo personal no he tenido ningun problema desde hace 3 meses, ryzen 3600, rx 570

No

Nopero en lo personal no tuve ningun problema durante 3 meses, ryzen 3600, rx 570

No

nopero en lo personal no tuve ningun problema durante 3 meses, ryzen 3600, rx 570

No

no