

Carta de video Asus GeForce GTX 1660 SUPER DUAL EV

Almohadillas trmicas actuales, temperaturas por debajo de los 80°

-Altas velocidades de ventilador al encender la PC Por lo que entend por Internet, esto es bastante normal y ya (~ 3 meses de uso) ni siquiera molesto - La barra de color en s no se apaga. Parece que puedes apagarlo de alguna manera, pero no me molest con eso, porque. realmente no interfiereAn no lo s

No hay suficiente potencia del tocadiscos de serie, mejor ponerlo ms potente, digamos de msi con gran cantidad de blades. El bus es demasiado pequeo.

No ms.

Hace un ao costaba 6500 rublos

Falta de memoria de video

Los juegos nuevos no tiran o ultra bajo 30-35 fps

Memoria pequea bus width

g- sync se ha truncado (no est en los controladores). los juegos nuevos y modernos se niegan a iniciarse, no funcionan o funcionan con retrasos infernales. Puedes jugar juegos anteriores a 2019 en configuraciones bajas y obtener un fps relativamente decente de 30-60, aunque habr escasez de memoria de video .por alguna razn no puede mostrar ybcr completo, pero solo limitado (intel video core puede hacerlo completo).

)Rendimiento

Bus pequeo de 64 bits.