

RAM Corsair CMX16GX3M4A1333C9

un poco caro, pero todava estoy satisfecho

No veo ninguno obvio.

De 3 bancos, la placa base solo vio uno. Como resultado, en lugar de 12GB (dos mdulos de 6GB cada uno), solo se ven 4GB en el sistema

no

Muy mala calidad.

Solo haba este conjunto en la tienda cuando compr la computadora. El precio fue genial. :(

el precio se triplic, es una pena por un error en la eleccin ((Inconsistencia con la velocidad declarada.

Tienes que configurar los tiempos declarados por el fabricante t mismo (alguien puede no darse cuenta que inicialmente la memoria funciona en intervalos de 9-9-9-24).

Lo ms importante! No funciona en todas las placas base!La mayora de las veces, para ser exactos. Los radiadores estn notablemente calientes!

Tom dos barras, una de ellas result ser defectuosa. En Windows 7, el ndice de rendimiento es 5, 5. Despues de eso, tom dos barras Kingston KVR1333D3N9 / 2G, ambos ndices de rendimiento de trabajo ya son 7.5. Dibujar tus propias conclusiones.

No detectado!

Obviamente sobretensin del fabricante (1.65V)

No detectado!

En el kit, una barra result estar rota. Result al verificar con la utilidad memtest86+. Devuelto. Un colega en el trabajo se llev el mismo kit conmigo el sistema no lo detect en absoluto, por lo que tambien se devolvi.

ninguno

No encontrado