

# Wi-Fi adaptador Tenda Nova MW5 (3-pack)

Anexo para corregir el proceso en s

\*durante 5 meses sin funcionar 3, por lo que pagu una tarifa mensual al operador

Se prob con 4 tarjetas sim (MTS, dos Megafon y Beeline), una megafon una por alguna razn no arranc (perdi la red) . Probablemente, la solucin sea reemplazar la tarjeta SIM en la cabina.

Al instalar antenas, estn mal fijadas, por lo que en este momento el enrutador se usa sin antenas: la calidad de recepcin de la seal de la red celular en el apartamento es bastante buena , as que decid usar un enrutador sin antenas.

El nico inconveniente: no hay informacin sobre la intensidad de la seal, la cantidad de interferencia, etc.

abre Yandex y, en su lugar, la informacin que necesita para actualizar el firmware. Si tiene un mdem con firmware de MTS y permanecer en MTS, entonces es normal, actualizado y olvidado. Y si de repente quieres cambiar el firmware ms tarde, no puedes hacerlo sin abrirlo, aunque no es tan difcil.