

# Termos Con Brio CB-389

En el fondo del matraz hay una mancha de color marrn oxidado, con un diametro de 5 mm, puede ser una soldadura por contacto!?

No mantiene la temperatura