

AV-receptor Marantz NR1200

La potencia es baja. La placa HDMI se quemó. Ni una sola entrada o salida funciona. Al mismo tiempo, el HDMI de la computadora y el Blu-ray del reproductor conectado al receptor funcionan, y tengo 4 juegos de estos, pero por alguna razón su HDMI no se quemó. Durante cinco años, saqué e inserté HDMI en el televisor desde la PC y nada se quemó. Este se conectó de acuerdo con las recomendaciones y se quemó de todos modos.

También hay desventajas: no se leen todos los archivos (ape, wav), no hay cdec aptx a través de bluetooth. archivo cu. entiende, se divide en pistas, pero por ejemplo, no funciona para seleccionar 3 pistas, reproducir primero del álbum, pero se puede corregir en el firmware.