

# Placa Gorenje GW 65 CLB

algunas deficiencias

edredones mal ubicados, el grande no se usa en absoluto. porque no es funcional en absoluto. El rea donde las perillas de control se calientan hasta el punto de ebullicin, mis dedos se queman...

No pude acostumbrarme de inmediato a usar la ignicin elctrica.

Es realmente difcil colocar platos grandes cerca de un quemador con tres filas de la llama y la delantera ms cercana a usted. Pero no puede cocinar en ellos al mismo tiempo, sino por turnos, o solo en los quemadores ms grandes (o en los ms pequeos).

Fuerte calentamiento de la superficie, el diseo domina la funcionalidad, precio elevado.

Ubicacin inconveniente de los quemadores

El panel es muy

El panel y las manijas se calientan, con uso prolongado, colocacin inconveniente de alcanfor, alcanfor de dos niveles, absolutamente intil. Buen precio.

todo lo dems

no hay deficiencias

Hasta ahora no se han encontrado

no estn all

Simplemente no existen en l

el control de gas funciona en 2-3 segundos , aunque puede y debe ser que la salida de gas baje, por lo que el horno debajo de la estufa tuvo que bajarse un poco unos 5-7 cm para que la manguera de gas no se apretara (debe buscar una esquina para que el la conexin est de vuelta, no incluida). reseaa

Metal fino, el propio panel se calienta, es posible que la rejilla de hierro fundido caliente la encimera.

Si eres limpio, esta placa no es para ti. Huevos fritos: puede lavar inmediatamente todo el panel, porque las salpicaduras de grasa simplemente "brillan", la encimera, los quemadores y las rejillas

se ven muy sucios. Dado que la superficie es mate, se puede lavar normalmente solo con Schumann, y luego si no lo inicia. Después del primer lavado en el PMM a 50 grados, la pintura comenzó a desprenderse de las rejillas en algunos lugares. El quemador más grande silba un poco durante el funcionamiento, pero tal vez se pueda ajustar, las manos aún no lo han alcanzado.