

Placa base MSI B450M-A PRO MAX

La fuente de alimentacin es bastante dbil, la necesidad de una granja colectiva de radiadores o la reduccin de voltaje por compensacin (todava puede bloquear el voltaje)

no es compatible con el perfil XMP en RAM

No se pudo superar el sonido a travs del Salida HDMI. El cambio a salidas RCA no funciona sin el panel Rialtek y, a su vez, no est instalado en Windows 10. + placa microATX, lo que significa que solo tendr una tarjeta de video, todos los dems conectores adicionales son a travs de USB.

1. Temperaturas del espacio cercano al zcalo y mosfets. Cur un poco, debido a la compra de radiadores de Ali y almohadillas trmicas, el enfriador se reemplaz con Deepcool Gamma Archer Big Pro, las temperaturas bajaron a 60-70 grados. Las temperaturas VRM debajo del enfriador Vinga CL 3007R son an ms altas, aqu se requiere un enfriador de flujo superior