

Placa madre MSI X470 GAMING PLUS MAX

- La placa base result ser defectuosa - El sistema funcion de manera inestable al hacer overclocking en la memoria RAM por encima de los 3200 megahercios. memoria balstica BL2K8G32C16U4B con sonido XMP 3200 desaparece en juegos dinero desperdiciado corto

Nada