

Destornillador Bosch GSR 18-2-LI Professional 0615

En el tercer año de uso, la caja de cambios vol y luego el motor se quem. Repuestos caros. Caja L inconveniente. El cartucho gira constantemente.

1) el golpe del cartucho, pequeño... pero muy molesto2) el precio3) el cartucho aguanta hasta un máximo de 10 mm

¡ no lo encontr.

Perforar 10 mm mx.

Como muchos ya han escrito aquí - a veces el interruptor de velocidad se atasca.

+1 a veces el interruptor de velocidad se atasca, la batería será más potente, el precio

A veces, el cambio de la primera a la segunda velocidad se atasca.

Tal vez la fiabilidad. Los amigos tienen estos destornilladores que funcionan perfectamente.

Cambiar las puntas es un inconveniente: el cartucho se desliza en la mano. El precio es alto, incluso si se trata de una herramienta profesional.

Capacidad de la batería (Ah)