

Placa Whirlpool GOA 6425 NB

Todo el metal est manchado... nada est lavado... las rejillas estn despegadas... ahora son negras con motas blancas... la goma alrededor de las manijas se ha vuelto amarilla... en la parte superior quemador izquierdo, el gas se apaga todo el tiempo por 22 mil rublos .. .? Demasiados defectos.... la suciedad y las manchas no se eliminan... la esttica est muerta....

Explot despues de 2 semanas sin razn aparente. No fue posible demostrar en el servicio que no fue mi culpa. Reemplazar el vidrio cuesta ms de 4000gr. Y espera dos meses. Es ms fcil comprar uno nuevo. Pero tomar acero inoxidable. S, sigue siendo una suerte que en ese momento ella se haya alejado de la estufa, de lo contrario la habra lisiado.

Las manijas no son de metal. hecho de algn tipo de plstico. No hay nuevos. 0 __ _todo un inconveniente..

Parrillas de hierro fundido con muescas, recogido al sacarlo de la caja y cortarme el dedo. Las bandas elsticas se colocaron en las rejillas solo en dos lados, donde no hay una parte redondeada de las bandas de goma, los rollos de rejilla! Perillas con aspecto de bronce y accesorios baratos de insignia, metal blando cubierto de pintura, utilcelos durante un tiempo breve y la pintura se borrar. Por tal costo, podran tallar en cobre. El esmalte se aplic en una capa muy delgada y los lados no se pintaron correctamente. Qued muy impresionado con las instrucciones para el cuidado de la superficie "no use productos de limpieza"!