

Supervisor Philips 278E1A

Flare

No hay ningn problema!

Brillo mnimo altoEn realidad es una matriz FRS de 8 bits o ms, no 10 bitsEscalando algunas aplicaciones por debajo de 4k

Hay es un problema que no est indicado en ninguna parte: despertarse. La "solucin" est fuera del sitio, pero no me ayud. No hay problemas con la amapola, pero en la PC no funcion para ingresar al BIOS. Si no tiene un televisor / otro monitor, puede olvidarse de configurar el BIOS. Colores, 10bit no es 10bit si hay FRC.Los perfiles personalizados son una mierda, poco personalizables y todo debe hacerse desde la tarjeta de video, lo que no hace que los perfiles sean iguales en diferentes computadoras.

Es muy bueno.

No existen tales

hay flashes (pero de nuevo depende de la instancia especifica)