

# Placa Kaiser KG 6325 ElfEm Turbo

una completa desventaja..

Lo tom en mis manos cuando lo saqu de la caja y me cort el dedo. Las bandas elsticas se colocaron en las rejillas solo en dos lados, donde no hay una parte redondeada de las bandas de goma, los rollos de rejilla! Perillas con apariencia de bronce y accesorios baratos de insignia, metal blando cubierto con pintura, utilcelos por un corto tiempo y la pintura desaparecer. Por tal costo, podran tallar en cobre. El esmalte se aplic en una capa muy delgada y los lados no se pintaron correctamente. Qued muy impresionado con las instrucciones para el cuidado de la superficie "no use productos de limpieza"!