

Placa Kaiser KCG 6390 W Turbo Romb

Los mangos no son de metal sino de plástico recubierto de pintura y se calientan. El vidrio se agrietó por el calentamiento, pero no hay nada que reemplazar. Usado durante tres meses. El precio es alto y la calidad no es igual. Tres meses más tarde, cuando se calentó la tetera, hubo un chasquido y todo el vidrio de la placa se rompió en pequeñas migas.

No tuve tiempo de identificar

la calidad de la superficie en s